

Nr.	Kontrolle	Ortsteil	Straße	Haus Nr.	Deutscher Name	Gattung / Art	Baum nummer	Durchmesser	weitere Durchmesser	Fällgrund	Nachpflanzung	Nachpflanzung Baumart Deutscher Name	Naturverjüngung ja / nein
103	öffentliche Grünfläche	Rönneburg	Rotbergfeld	0	Gewöhnliche Esche	Fraxinus excelsior	[70650175]-11	79,30		eingeschränkte Bruchsicherheit			Ja
104	öffentliche Grünfläche	Harburg	Schwarzenberg	0	Rot-Buche	Fagus sylvatica	[70150006]-941	79,94		eingeschränkte Bruchsicherheit			Ja
105	öffentliche Grünfläche	Rönneburg	KLGV.765 An der Eiche	0	Gewöhnliche Esche	Fraxinus excelsior	[70665002]-307	85,99		Mangelnde Vitalität / absterbend			Ja
106	öffentliche Grünfläche	Hausbruch	KLGV.771 Gartenfreunde Francoper Straße e.V.	0	Silber-Ahorn	Acer saccharinum	[71465017]-432	96,50	72	eingeschränkte Bruchsicherheit			Ja
107	öffentliche Grünfläche	Heimfeld	Stader Straße	0	Rot-Buche	Fagus sylvatica	[71150040]-291	99,04		eingeschränkte Bruchsicherheit			Ja
108	öffentliche Grünfläche	Langenbek	Gordonstraße	149b	Vogel-Kirsche	Prunus avium	[70750136]-24	104,78		eingeschränkte Standsicherheit			Ja
109	öffentliche Grünfläche	Heimfeld	Stader Straße	0	Rot-Buche	Fagus sylvatica	[71150040]-1493	108,28		Mangelnde Vitalität / absterbend			Ja
110	öffentliche Grünfläche	Harburg	Harburger Rathausplatz	4	Sämling	Fagus sylvatica 'Purpurea'	H127-11	115,29		eingeschränkte Standsicherheit			Ja
111	öffentliche Grünfläche	Wilstorf	Marmstorfer Weg	71	Rot-Eiche	Quercus rubra	[70550019]-881	156,69		eingeschränkte Standsicherheit			Ja

Nr.	Kontrolle	Ortsteil	Straße	Haus Nr.	Deutscher Name	Gattung / Art	Baum nummer	Durchmesser	weitere Durchmesser	Fällgrund	Nachpflanzung	Nachpflanzung Baumart Deutscher Name	Naturverjüngung ja / nein
-----	-----------	----------	--------	----------	----------------	---------------	-------------	-------------	---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	---------------------------

1	Friedhof	Hausbruch	Falkenbergsweg	0	Rot-Buche	Fagus sylvatica	[71470006]-222	76,43		eingeschränkte Bruchsicherheit	nein, andere Bäume übernehmen die Funktion einer Neupflanzung		
2	Friedhof	Hausbruch	Falkenbergsweg	0	Warzen-Birke	Betula pendula	[71470006]-193	30,25		Mangelnde Vitalität / absterbend	empfohlen	Feldahorn	
3	Friedhof	Hausbruch	Falkenbergsweg	0	Sumpf-Eiche	Quercus palustris	[71470006]-599	39,49		Sturmschaden	empfohlen	Hainbuche	
4	Friedhof	Neugraben	Neuwiedenthaler Str.	0	Warzen-Birke	Betula pendula	[71570007]-15	41,72		Mangelnde Vitalität / absterbend	nein, andere Bäume übernehmen die Funktion einer Neupflanzung		
5	Friedhof	Neugraben	Scheideholzweg	0	Trauer-Weide	Salix alba 'Tristis'	[71570008]-54	87,90		eingeschränkte Standsicherheit	empfohlen	Hainbuche	
6	Friedhof	Neugraben	Neuwiedenthaler Str.	0	Späte Traubenkirsche	Prunus serotina	[71570007]-32	30,57		Mangelnde Vitalität / absterbend	nein, andere Bäume übernehmen die Funktion einer Neupflanzung		

Nr.	Kontrolle	Ortsteil	Straße	Haus Nr.	Deutscher Name	Gattung / Art	Baum nummer	Durchmesser	weitere Durchmesser	Fällgrund	Nachpflanzung	Nachpflanzung Baumart Deutscher Name	Naturverjüngung ja / nein
-----	-----------	----------	--------	----------	----------------	---------------	-------------	-------------	---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	---------------------------

1	Wasserwirtschaft	Hausbruch	Heykenstieg	4	Silber-Weide	Salix alba	H793-42	25,48		eingeschränkte Bruchsicherheit	nein, unzureichender Entwicklungsraum		
2	Wasserwirtschaft	Sinstorf	Weierheide		Zitter-Pappel	Populus tremula	W144-34	32,48		eingeschränkte Bruchsicherheit	nein, unzureichender Entwicklungsraum		
3	Wasserwirtschaft	Heimfeld	Fürstenmoordamm	0	Rot-Erle	Alnus glutinosa	F331-722	35,03	33	eingeschränkte Bruchsicherheit	empfohlen	Erle	
4	Wasserwirtschaft	Hausbruch	Waltershofer Straße	1	Gewöhnliche Esche	Fraxinus excelsior	W051-559	40,13		eingeschränkte Bruchsicherheit / Eschensterben	nein, unzureichender Entwicklungsraum		
5	Wasserwirtschaft	Marmstorf	Nymphenweg	0	Zitter-Pappel	Populus tremula	N184-3414	79,61		Mangelnde Vitalität / absterbend	nein, unzureichender Entwicklungsraum		
6	Wasserwirtschaft	Heimfeld	Fürstenmoordamm	0	Schwarz-Pappel	Populus nigra	F331-734	41,40		eingeschränkte Bruchsicherheit	nein, unzureichender Entwicklungsraum		
7	Wasserwirtschaft	Heimfeld	Fürstenmoordamm	0	Gewöhnliche Esche	Fraxinus excelsior	F331-707	42,99		Mangelnde Vitalität / absterbend	empfohlen	Erle	
8	Wasserwirtschaft	Moorburg	Georg-Heyken-Straße		Gewöhnliche Traubenkirsche	Prunus padus	G452-244	44,59		Mangelnde Vitalität / absterbend	nein, andere Bäume übernehmen die Funktion einer Neupflanzung		
9	Wasserwirtschaft	Marmstorf	Nymphenweg	0	Zitter-Pappel	Populus tremula	N184-3413	54,14		Mangelnde Vitalität / absterbend	nein, unzureichender Entwicklungsraum		
10	Wasserwirtschaft	Hausbruch	Gehegegraben		Gewöhnliche Esche	Fraxinus excelsior	W914-25	57,96		eingeschränkte Bruchsicherheit / Eschensterben	nein, andere Bäume übernehmen die Funktion einer Neupflanzung		
11	Wasserwirtschaft	Marmstorf	Nymphenweg	0	Zitter-Pappel	Populus tremula	N184-3412	79,62		Mangelnde Vitalität / absterbend	nein, unzureichender Entwicklungsraum		

Nr.	Kontrolle	Ortsteil	Straße	Haus Nr.	Deutscher Name	Gattung / Art	Baum nummer	Durchmesser	weitere Durchmesser	Fällgrund	Nachpflanzung	Nachpflanzung Baumart Deutscher Name	Naturverjüngung ja / nein
1	Spielplatz	Eißendorf	Hainholweg	0	Gemeine Kiefer	Pinus sylvestris	[71010057]-13	59,55		Mangelnde Vitalität / absterbend	nein, andere Bäume übernehmen die Funktion einer Neupflanzung		
2	Spielplatz	Moorburg	Moorburger Elbdeich	249	Rot-Fichte	Picea abies	[71210070]-23	56,05		eingeschränkte Standsicherheit	nein, andere Bäume übernehmen die Funktion einer Neupflanzung		
3	Spielplatz	Hausbruch	Wiedenthaler Sand	0	Warzen-Birke	Betula pendula	[71410045]-7	45,86		Mangelnde Vitalität / absterbend	empfohlen	Feldahorn	
4	Spielplatz	Hausbruch	Wiedenthaler Sand	0	Warzen-Birke	Betula pendula	[71410045]-4	38,54		eingeschränkte Standsicherheit	nein, andere Bäume übernehmen die Funktion einer Neupflanzung		
5	Spielplatz	Harburg	An der Horeburg	0	Wald-Ahorn	Acer pseudoplatanus	[70210193]-5	61,78	54	eingeschränkte Bruchsicherheit	empfohlen	Hainbuche	
6	Spielplatz	Hausbruch	Hausbrucher Straße		Feldahorn	Acer campestre	[71410085]-70	42,99		Vandalimus	empfohlen	Feldahorn	
7	Spielplatz	Hausbruch	Hausbrucher Straße	41	Feldahorn	Acer campestre	[71410085]-72	40,45	31	Vandalimus	nein, andere Bäume übernehmen die Funktion einer Neupflanzung		
8	Spielplatz	Moorburg	Moorburger Elbdeich		Kirsch-Pflaume	Prunus cerasifera ssp.	[71210070]-30	28,98		eingeschränkte Bruchsicherheit	empfohlen	Hainbuche	
9	Spielplatz	Eißendorf	Hainholweg	0	Warzen-Birke	Betula pendula	[71010057]-140	46,18		Mangelnde Vitalität / absterbend	nein, andere Bäume übernehmen die Funktion einer Neupflanzung		
10	Spielplatz	Hausbruch	Hausbrucher Straße	21	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	[71410085]-79	29,30		eingeschränkte Bruchsicherheit	nein, andere Bäume übernehmen die Funktion einer Neupflanzung		
11	Spielplatz	Neugraben	Im Fischbeker Heidbrook	0	Warzen-Birke	Betula pendula	[71510098]-67	33,44		Mangelnde Vitalität / absterbend	nein, andere Bäume übernehmen die Funktion einer Neupflanzung		
12	Spielplatz	Neugraben	Im Fischbeker Heidbrook	0	Pappel	Populus spec.	[71510098]-76	76,43		eingeschränkte Bruchsicherheit	nein, andere Bäume übernehmen die Funktion einer Neupflanzung		
13	Spielplatz	Neugraben	Im Fischbeker Heidbrook	0	Wald-Ahorn	Acer pseudoplatanus	[71510098]-80	37,26		Bestandspflege	nein, andere Bäume übernehmen die Funktion einer Neupflanzung		
14	Spielplatz	Neugraben	Im Fischbeker Heidbrook	0	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	[71510098]-83	28,3		eingeschränkte Bruchsicherheit	nein, andere Bäume übernehmen die Funktion einer Neupflanzung		
15	Spielplatz	Neugraben	Im Fischbeker Heidbrook	0	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	[71510098]-86	33,38		eingeschränkte Bruchsicherheit	nein, andere Bäume übernehmen die Funktion einer Neupflanzung		
16	Spielplatz	Heimfeld	Heimfelder Straße	13a	Vogel-Kirsche	Prunus avium	[71110097]-235	33,21		Gebäudeschutz	nein, zu geringer Abstand zum Gebäude		