



Freie und Hansestadt Hamburg
 Bezirksamt Bergedorf
 Bezirksversammlung

Mitteilung öffentlich	Drucksachen-Nr.: 20-1363.02
	Datum: 07.11.2017
	Aktenzeichen:

Beratungsfolge		
	Gremium	Datum
	Regionalausschuss	14.11.2017

Fällen von Gefahrenbäumen in der Saison 2017/2018

Sachverhalt:

Fällen von Gefahrenbäumen in der Saison 2017/2018
 Stand: September 2017

A = Bäume in Grünanlagen

B = Bäume auf öffentlichem Grund (Straßebäume)

A: Bäume in Grünanlagen

Pos.	Stück	Belegenheit	Grund der Fällung	Ersatzpflanzung
1.	2	KSP D.-Peters- Straße Eberesche; StU 30 cm	abgestorben	
2.	1	KSP Kirchwerder Landweg Kastanie; StU 150 cm	Stammschaden, nicht stand- bzw. bruchssicher	
3.	12	DKGA 616 Biberdamm/Fischadlerweg 4x Pappel; StU 180,210,300,300 cm Tor 3 Ahorn-mehrst.-; StU 60/90 cm Traubenkirsche-mehrst.-; StU 160cm Parzelle 38 Erle; StU 160 cm Buche; StU 150 cm	absterbend, viel Totholz, Stamm morsch, Bestands- pflege absterbend absterbend abgestorben Kronenbruch, Bestandspfle-	

		Schwalbengasse 2x Esche; StU 60,90 cm 2x Ulme; StU je 150 cm	ge Absterbend, abgestorben abgestorben	
4.	5	DKGA 617 Müllplatz 2x Pappel; StU 210 cm Scheune Utsicht Ahorn; StU 300 Vereinshaus Kirsche; StU 120 cm Bi de Wetter Pflaume; StU 90 cm	absterbend, abgestorben, Bestandspflege	
5.	1	DKGA 618 Zenturioweg Esche; StU 120	absterbend	
6.	4	DKGA 620 Parzelle 140 Pappel; StU 160 cm Parzelle 145 2xPappel; StU 180, 210 cm Parzelle 18 Birke; StU 180 cm	Bestandspflege Stammfäule	
7.	3	DKGA 622 Parzelle 33 Pappel; StU 240 cm Parzelle 24 Eiche; StU 210 cm Weide; StU 90 cm	Bestandspflege Sturmschäden, Kronenaus- brüche	
8.	15	DKGA 623 Parzelle 203 Ahorn; StU 60 cm Bolzplatz 11x Weide; StU 60-150 cm 2x Pappel; StU je 150 cm Parzelle 151-155 Esche; StU 60 cm	Abgestorben Schwach vital, absterbend abgestorben	
9.	7	DKGA 625 Lerchenstieg 6x Esche; StU 50-60 cm Tor 10 Weide-mehrst.- , StU 50-90 cm	abgestorben	
10.	3	DKGA 628 Parzelle 15 2x Apfel; StU 60,90 cm Birne; StU 60 cm	Abgestorben Sturmschaden	
11.	2	DKGA 631 Weide-mehrst.-; StU 60-90 cm	abgestorben	
12.	23	Fanny Lewald Ring/ Henri- ette Herz Ring Am Sportplatz		

		20x kleinere, diverse Bäume; StU bis 90 cm Eiche; StU 210 cm Esche; StU 210 cm Weide, StU 240 cm	Schrägstand zu Gebäuden / Wegen, Bestandspflege Schrägstand, absterbend Abgestorben Kronenausbruch, Sturmschäden	
13.	1	Billwerder Billdeich/ Barockgarten Linde; StU 90 cm	Wildwuchs, Einwuchs in Beleuchtung	
14.	10	Moorfleeter Deich/ Eichbaumpark 6x Pappel-teils mehrst.-; StU 120-330 cm 2x Esche; StU 150,180 cm Kirsche; StU 240 cm Weide-mehrst.-; StU je 160 cm	Sturmschäden, absterbend, Bestandspflege Absterbend Abgestorben Absterbend, hoher Totholzanteil	
15.	3	Moorfleeter Hauptdeich Pappel; StU je 150 cm	Bestandspflege	
16.	1	Schlüterpark Pappel; StU 300 cm	absterbend	
17.	13	Overwerder Hauptdeich/ Warwischer Hinterdeich 12xPappel-teils mehrst.-; StU 150-300 cm Weide-mehrst.-; StU 240-300 cm	Bestandspflege, absterbend Schwach vital Pilzbefall, nicht bruchsicher	
18.	1	Tatenberger Deich/ Dove Elbe Weide; StU 300 cm	Starker Schrägstand, Sturmschäden	
19.	9	Tatenberger Weg/ Moorfleeter Deich Weide-teils mehrst.-; StU 120-300 cm	Sturmschäden, Kronenausbrüche, absterbend, starker Schrägstand, abgestorben	
20.	3	Nördlich Biberhof Pappel; StU je 300 cm	Schrägstand, Kronenbrüche Sturmschäden	
21.	33	Marschbahndamm Tatenberger Deich/ Gleisdreieck Beim Biberhof Pappel; StU 300 cm Weide; StU 330 cm Ochsenwerder Kirchendeich Birke; StU 90 cm Eiche; stU 210 cm Ahorn; stU 240 cm Avenberg Pappel-mehrst.-; StU 90/120 cm	Sturmschäden, Starkast~/Kronenausbrüche Abgestorben Sturmschaden Starkastausbrüche Kümmerwuchs	

		Oortkatenweg 7xPappel; StU 120-210 cm Lauweg 3x Pappel-teils mehrst.-; StU 150-300 cm Erle; StU 150 cm Durchdeich 10x Pappel; StU je 90 cm Kirchwerder Landweg 2x Erle; StU 150,180 cm 2x Pappel; StU je150 cm Gleisdreieck Erle; StU 150 cm Weide-mehrst.-; StU 210- 300 cm	Schrägstand, Bestandspflege, absterbend Sturmschäden, Schrägstand, abgestorben Bestandspflege Stammschäden, abgestorben Absterbend Abgestorben Sturmschaden, gebrochen	
22.	4	Vierländer Bahndamm Gleisdreieck/ Pollhof Fersenweg Eiche; StU 150 cm Curslackter Deich Eiche; StU 150 cm Wasserwerk Erle; StU 120 cm Pappel; StU 300 cm	Sturmschaden Stamm morsch Starker Schrägstand zum Weg Absterbend, schwach vital	
23.	3	Westl. Fanny Lewald Ring Badensee Pappel; StU je 150 cm	Bestandspflege	
24.	10	Billwerder Billdeich Pappel; StU 300-400 cm	Kronenausbrüche, Astbrü- che, viel Totholz	
25.	20	Fanny Lewald Ring/ Ebner Eschenbach Weg Erlen; StU je 90 cm	Bestandspflege	

B: Bäume auf öffentlichem Grund (Straßenbäume)

1.	1	Altengammer Hauptdeich 114 Weide-3-st.; StU je 50 cm	absterbend, Wildwuchs	Kein Ersatz mög- lich
2.	1	Brennerhof/Moorfleeter Deich 259 Kastanie; StU 230 cm	absterbend	Ersatz nicht mög- lich
3.	3	Curslackter Heerweg 96; 196 b;242; Linde; StU 80,90,150 cm	Absterbend, abgestorben	Linde
4.	2	Fersenweg 16, 200 Erle; StU 120 cm Birke; StU 160 cm	Absterbend, abgestorben	Ersatz wird noch geprüft
5.	3	Gammer Weg Linde; StU 150,160,190 cm	Absterbend	Linde

6.	4	Gosepfad 9 Mehlbeere; StU 140-160 cm	Absterbend, Pilzbefall Nicht bruch-bzw. standsicher	Mehlbeere
7.	1	Hofschläger Deich 67 Esche; StU 50 cm	absterbend	Kein Ersatz Dichtstand
8.	1	Heidbergredder 5 Linde; stU 160 cm	Absterbend	Linde
9.	1	Jean Dolidier Weg Linde, StU 180 cm	Stamm/Stammfuß morsch	Linde
10.	1	Kirchenstegel 11 Robinie; StU 150 cm	Absterbend, Stammfuß morsch, starker Schrägstand	Kein Ersatz Dichtstand
11.	1	Kirchwerder Landweg 9 Zeder; StU 200	Sturmschaden	Ersatz wird noch geprüft
12.	1	Kiebitzdeich g180 Eiche; StU 200 cm	Absterbend	Eiche
13.	7	Neuengammer Hinterdeich g470-500 Mehlbeere; StU 130-150 cm	Absterbend, Pilzbefall Nicht bruch-bzw. standsicher	Mehlbeere, Esche
14.	1	Neuengammer Hinterdeich 123a Mehlbeere; StU 130 cm	Absterbend, Stamm morsch	Mehlbeere
15.	1	Ochsenwerder Landscheideweg 38/54 Ahorn; StU 130 cm	Stamm/Krone im Verkehrsraum, starke Anfahrschäden	Ahorn
16.	1	Ochsenwerder Elbdeich g297 Esche-Kopfbaum- StU 210 cm	Stamm morsch	Ersatz wird noch geprüft
17.	1	Ochsenwerder Norderdeich 38 Birne; StU 120 cm	Abgestorben	Ersatz wegen Hochwasserschutz nicht möglich
18.	1	Tatenberger Weg Kastanie; stU 130 cm	Abgestorben	Kein Ersatz, Dichtstand
19.	1	Tatenberger Deich Esche; StU 90 cm	absterbend	Kein Ersatz, Dichtstand

Legende:

KSP – Kinderspielplatz

DKGA - Dauerkleingartenanlage

StU - Stammumfang

g vor Hausnummer – gegenüber

mehrst.- mehrstämmig

Petition/Beschluss:

Der Regionalausschuss nimmt Kenntnis.

Anlage/n:

Keine