



Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Bergedorf
Bezirksversammlung

Mitteilung öffentlich	Drucksachen-Nr.: 20-1785
	Datum: 01.10.2018
	Aktenzeichen:

Beratungsfolge		
	Gremium	Datum
	Regionalausschuss	09.10.2018

Fällen von Gefahrenbäumen in den Vier- und Marschlanden

Sachverhalt:

Betreff: Fällen von Gefahrenbäumen in der Saison 2018/2019
Stand: September 2018

A: Bäume in Grünanlagen

Pos.	Stück	Belegenheit	Grund der Fällung	Ersatzpflanzung
1.	8	Moorfleeter Deich/ Eich- baumpark 1x Esche; StU 150 cm 3x Eiche; StU 150-180 cm 4x Pappel; StU 150- 330 cm	Absterbend, abgestorben, Stamm~/Astrisse, Kro- nen~/Astausbrüche	
2.	4	Schlüterpark 3x Weide; StU 60-150 cm 1x Erle; StU 180 cm	Teilentwurzelt, absterbend, abgestorben	
3.	1	Overwerder Haupt- deich/Warwischer Hinter- deich Pappel; StU 180 cm	abgestorben	
4.	7	Tatenberger Deich/ Dove Elbe Weiden; StU 150-240 cm	Abgestorben, starker Über- hang	
5.	1	Tatenberger Weg/ Moorfleeter Deich Weide-mehrstämmig-; StU je 150 cm	Sturmschaden	

6.	22	Marschbahndamm <u>Beim Bieberhof</u> 2x Weide; StU je 210 cm Eiche; StU 150 cm Pappel-mehrstämmig-; StU je 250 cm <u>Ochsenwerder Kirchendeich</u> Erle; StU 150 cm <u>Beim Avenberg</u> 2x Ahorn; StU je 90 cm Eiche; StU 360 cm <u>Kirchwerder Landweg</u> 4x Weide-teils mehrstämmig-; StU60-300 cm 2x Pappel; StU 150,180 cm <u>Kirchenheerweg</u> 5xPappel; StU 90-150 cm Eiche; StU 180 cm Kirsche-mehrstämmig-; StU 60 cm Ahorn-mehrstämmig-; StU 90-120 cm	Astausbrüche, absterbend Abgestorben Bestandspflege Abgestorben Kronenausbrüche Starkastausbrüche Absterbend, Sturmschäden, hoher Totholzanteil Bestandspflege Bestandspflege Vergabelung morsch Abgestorben absterbend	
7.	1	Vierländer Bahndamm <u>Curslacker Deich</u> Apfel; StU 90 cm	abgestorben	
8.	1	DKGA 616 <u>P1</u> Weide-mehrstämmig-;StU je 150 cm	Stammrisse, Schrägstand	
9.	15	DKGA 617 <u>Müllplatz/Bi dePappeln</u> 9x Pappel; StU 60-300 cm Eiche; StU 240 cm <u>Biotopfläche südl. 617/618</u> 5x Weide-teils mehrstämmig-; StU 60-180 cm	Bestandspflege, hoher Totholzanteil, absterbend Starker Schrägstand, Überhang, teilweise Ausbrüche	
10.	1	DKGA 618 <u>Majestixweg</u> Buche; StU 150 cm	Vergabelung gerissen, starker Schrägstand, Überhang	
11.	10	DKGA 620 <u>Habichtweg</u> 5x Zierapfel; StU je 90 cm <u>Fischadlerweg</u> Buche; StU 75 cm <u>gParzelle 83</u> Traubenkirsche; StU 60 cm <u>Westl. Graben</u> 3x Pappel; StU 180-360 cm	Schrägstand über Weg Abgestorben Abgestorben Sturmschäden	Ersatzpflanzung durch den Verein
12.	2	DKGA 623 <u>Bolzplatz</u> Pappel; StU je 60 cm	Absterbend, abgestorben	

13.	4	DKGA 625 <u>Parkplatz</u> Silberhorn; StU 150-180 cm <u>Parzelle 54</u> Pappel; StU 450 cm, <u>Parzelle 52</u> Ahorn-mehrstämmig-; StU 60-150 cm	Kronenausbrüche, Sturm- schäden Viel Totholz, absterbend Überhang, Stammrisse	
14	1	DKGA 628 <u>Parzelle 116</u> Ulme; StU 180 cm	abgestorben	
15.	2	DKGA 631 Weide-mehrstämmig-; StU 90-180 cm	Schrägstand, Stamm morsch, Überhang	
16.	1	KSP Gleisdreieck Erle-mehrstämmig-; StU je 150 cm	absterbend	
17.	1	KSP Deichvoigt Peters Straße Weide-mehrstämmig-; StU 30-90 cm	Kronenausbrüche	

B: Bäume auf öffentlichem Grund (Straßenbäume)

1.	1	Achterschlag 1 Fichte; StU 80 cm	Abgestorben, absterbend	Kein Ersatz Dichtstand
2.	2	Auf dem Sülzbrack g4 Ahorn StU 263 cm Erle; StU 122 cm	Pilzbefall, nicht standsicher	Eiche
3.	3	Curslackter Deich 274, 283a 2x Linde; StU 274,289 cm Kastanie; StU 123	Absterbend, Kastanienkom- plexkrankheit	Linde
4.	1	Curslackter Heerweg 74 Kastanie; StU 221	Kastanienkomplexkrankheit	Ahorn
5.	2	Escheburger Weg 15/19 Kiefer; StU 91,172 cm	Sturmschaden	Eiche
6.	2	Feldstegel g48, g76 Kastanie; StU 110,150 cm	Absterbend, Vergabelung gerissen	Baumart noch offen
7.	1	Gosepfad 35 Mehlbeere; StU 99 cm	Absterbend	Mehlbeere
8.	3	Horster Damm g9,76,g247 2x Erle; StU 127, 135 cm Esche; StU 160 cm	Absterbend, abgestorben, mangelnde Bruchsicherheit	Ersatz nicht mög- lich
9.	1	Homannring g19 Erle; StU 140 cm	Absterbend, Stammfuß morsch	Erle
10.	1	Kiebitzdeich Eiche; StU 314 cm	Absterbend Rückschnitt zum Habitat- baum	
11.	1	Kirchenheerweg 160 Birke; StU 77 cm	absterbend	Baumart noch offen
12.	1	Kirchwerder Marschbahn- damm Esche; StU 62 cm	Stammfuß morsch, man- gelnde Standsicherheit	Eiche
13.	3	Mittlerer Landweg 45,194	Abgestorben, absterbend	Birke, Ahorn

		2x Birke; StU 125, 140 cm Ahorn; StU 108 cm	Stamm/~fuß morsch	
14.	5	Moorfleeter Deich g371,g433,509,529,541 2x Kastanie; StU 131,170 cm Esche; StU 110 cm Tanne; StU 140 cm Kirsche; StU 70 cm	Kastanienkomplexkrankheit Absterbend, Pilzbefall	Hochwasserschutz Neupflanzung nicht möglich
15.	1	Neuengammer Hausdeich g39 Eiche; StU 109 cm	Unfallschaden	Eiche
16.	1	Neuengammer Heerweg 241 Birke; StU 108 cm	Mangelnde Bruchsicherheit	Kein Ersatz Dichtstand
17.	3	Neuengammer Hinterdeich 86, g452, g480 Esche; StU 155 cm Linde; StU 200 Birke; StU 140 cm	Absterbend, Pilzbefall	
18.	3	Ochsenwerder Landscheideweg 2 Kastanie; StU 106 cm 2x Ahorn; StU 60, 130 cm	Kastanienkomplexkrankheit absterbend	Ahorn
19.	1	Overwerder Weg Pappel; StU 179 cm	Stamm morsch	Eiche
20.	1	Reitdeich Pappel; StU 140 cm	Sturmschaden	Hochwasserschutz Neupflanzung nicht möglich
21.	1	Ribenweg 33/39 Kastanie; StU 185 cm	Kastanienkomplexkrankheit	Baumart noch offen
22.	1	Zwischen den Zäunen g1 Esche; StU 182 cm	Rückschnitt zum Kopfbaum	

Legende:

KSP – Kinderspielplatz

DKGA - Dauerkleingartenanlage

StU - Stammumfang

g vor Hausnummer – gegenüber

mehrst.- mehrstämmig

Petition/Beschluss:

Der Regionalausschuss nimmt Kenntnis.

Anlage/n:
