

fidNr	Ortsteil	Straße	Straße(2)	HNR	Baumart	Pflanzstandortnummer	StDm in cm	Fällgrund	Ersatzpflanzung am Standort sinnvoll
1	Eidelstedt	Alpenrosenweg	Hilpertweg	14a-b	Fraxinus excelsior	A086-18	25	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
2	Lokstedt	Alte Kollaustraße		0	Lärche	A125-114	33	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
3	Niendorf	An der Lohe	Garstedter Weg	19	Eiche	A405-15	13	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
4	Lokstedt	Baarkamp		26	Eberesche	B005-4	29	Keine ausreichende Stand- und Bruchssicherheit	ja
5	Niendorf	Bayernweg		0	Salix caprea	B121-10	28	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Naturverjüngung vorhanden
6	Eidelstedt	Beentkamp		0	Betula pendula	B793-99	37	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Naturverjüngung vorhanden
7	Eimsbüttel	Bei der Apostelkirche		0	Traubenkirsche	B161-13	21	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
8	Lokstedt	Beim Amsinckpark		0	Zierkirsche	B196-11	27	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
9	Stellingen	Binsbarg	Lederstraße	33	Feldahorn	B352-156	29	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
10	Eidelstedt	Binsbarg		0	Feldahorn	B352-273	23	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
11	Stellingen	Binsbarg		0	Birke	B352-163	28	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
12	Stellingen	Binsbarg	Volksparkstraße	79/P	Fichte	B352-419	16	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
13	Eidelstedt	Binsbarg		0	Pappel	B352-240	18	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
14	Stellingen	Binsbarg	Bornmoor	16	Eiche	B352-233	26	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
15	Stellingen	Binsbarg		0	Eberesche	B352-94	18	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
16	Eimsbüttel	Bogenstraße		59	Kastanie	B455-28	81	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
17	Niendorf	Borndeel	Lokstedter Holt	23	Birke	B493-62	51	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
18	Niendorf	Borndeel	Lokstedter Holt	23	Birke	B493-96	52	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
19	Niendorf	Broockkampsweg		0	Birke	B617-4	32	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
20	Niendorf	Chaukenweg		19	Betula pendula	C023-136	23	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
21	Niendorf	Cord-Dreyer-Weg	Nienkamp	27	Zierkirsche	C049-8	49	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
22	Niendorf	Dohlenhorst		1c/P	Picea omorika	D136-17	27	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
23	Schnelsen	Eduard-Reichenbaum-Weg	Geschwister-Witonski	4	Vogelkirsche	E327-4	29	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
24	Eidelstedt	Elbgaustraße		62	Prunus avium	E124-4	20	Konkurrenzdruck / Dichtstand-[Bestandspflege]	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
25	Niendorf	Emmy-Beckmann-Weg		21	Prunus sargentii	E294-114	16	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
26	Niendorf	Ernst-Mittelbach-Ring		27	Esche	E298-37	25	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
27	Niendorf	Ernst-Mittelbach-Ring		ZOB	Zierkirsche	E298-122	21	Keine ausreichende Stand- und Bruchssicherheit	ja
28	Eimsbüttel	Fettstraße		30	Robinie	F097-47	60	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
29	Rotherbaum	Fontenay		g1b	Stadtbirne	F181-3	12	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
30	Stellingen	Försterweg		12	Eiche	F176-256	109	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
31	Schnelsen	Frohmestraße		66	Esche	F253-170	29	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
32	Niendorf	Garstedter Weg		9	Birke	G020-23	29	Keine ausreichende Stand- und Bruchssicherheit	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
33	Niendorf	Hainholz	Nienkamp	2b	Linde	H050-146	67	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
34	Niendorf	Haldenstieg		0	Birke	H058-14	33	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
35	Eidelstedt	Halstenbeker Weg	Halstenbeker Stieg	23	Quercus petraea	H070-188	10	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
36	Eidelstedt	Halstenbeker Weg		22	Prunus serrulata	H070-2	20	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
37	Eimsbüttel	Hohe Weide		41	Tilia vulgaris	H544-55	52	Keine ausreichende Stand- und Bruchssicherheit	ja
38	Eidelstedt	Holloswisch		0	Quercus robur	H735-244	47	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
39	Schnelsen	Holsteiner Chaussee		397	Pyrus calleryana	H582-1154	10	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
40	Schnelsen	Holsteiner Chaussee		410	Picea abies	H582-26	15	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
41	Schnelsen	Holsteiner Chaussee		397	Pyrus calleryana	H582-501	12	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
42	Schnelsen	Holsteiner Chaussee		44	Prunus avium	H582-637	17	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
43	Schnelsen	Holsteiner Chaussee		397	Pyrus calleryana	H582-662	15	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
44	Schnelsen	Holsteiner Chaussee	Oortskamp	1	Prunus serrulata	H582-824	15	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
45	Schnelsen	Holsteiner Chaussee		397	Pyrus calleryana	H582-875	13	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
46	Stellingen	Holstenkamp		0	Traubenkirsche	[32180115]-8	19	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
47	Stellingen	Holstenkamp	Am Ziegelteich	20	Traubenkirsche	H588-355	20	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
48	Stellingen	Holstenkamp	Große Bahnstraße	50	Eiche	H588-205	28	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
49	Stellingen	Holstenkamp		0	Ulme	H588-163	17	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Naturverjüngung vorhanden
50	Stellingen	Holstenkamp		0	Ulme	H588-84	15	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
51	Stellingen	Holstenkamp		0	Hainbuche	H588-228	27	Keine ausreichende Stand- und Bruchssicherheit	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
52	Stellingen	Holstenkamp	Kleine Bahnstraße	8	Robinie	H588-145	51	Keine ausreichende Stand- und Bruchssicherheit	nein. Naturverjüngung vorhanden
53	Lokstedt	Hubert-Fichte-Weg	Grandweg	97	Zelkove	H861-7	10	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
54	Niendorf	Jägerdamm	Wendlohstraße	152	Erle	J008-77	38	Keine ausreichende Stand- und Bruchssicherheit	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
55	Stellingen	Jütländer Allee	Wegenkamp	2	Eberesche	J084-16	24	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
56	Niendorf	Keltenweg		0	Birke	K130-206	25	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
57	Niendorf	Keltenweg		0	Birke	K130-70	18	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
58	Niendorf	Keltenweg		0	Birke	K130-248	24	Keine ausreichende Stand- und Bruchssicherheit	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
59	Niendorf	Keltenweg		0	Birke	K130-54	18	Keine ausreichende Stand- und Bruchssicherheit	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
60	Niendorf	Keltenweg		0	Birke	K130-335	32	Keine ausreichende Stand- und Bruchssicherheit	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
61	Niendorf	Keltenweg		g116	Betula pendula	K130-61	31	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
62	Stellingen	Kieler Straße	Rahlskamp	12	Buche	K160-116	29	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
63	Stellingen	Kieler Straße	Nienredder	12b	Buche	K160-1336	16	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
64	Stellingen	Kieler Straße	Rahlskamp	10	Buche	K160-876	31	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
65	Eimsbüttel	Kieler Straße		0	Feldahorn	K160-552	31	Keine ausreichende Stand- und Bruchssicherheit	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
66	Niendorf	König-Heinrich-Weg		134	Betula pendula	K319-81	10	Vandalismusschaden	ja
67	Stellingen	Koppelstraße		Weide	K370-368	22	Keine ausreichende Stand- und Bruchssicherheit	ja	
68	Niendorf	Kurt-Schill-Weg		0	Apfel	K580-27	15	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
69	Stellingen	Langenfelder Damm		107	Ulmus hollandica	L039-88	77	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
70	Lokstedt	Lembekstraße		2a	Eberesche	L119-44	45	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
71	Niendorf	Lurchweg		0	Pappel	L314-41	30	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
72	Schnelsen	Marek-James-Straße	Jungliebstraße	6	Tilia cordata	M422-23	12	Vandalismusschaden	ja
73	Niendorf	Märkerweg		0	Alnus glutinosa	M010-223	24	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
74	Niendorf	Märkerweg		0	Betula pendula	M010-52	35	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
75	Lokstedt	Max-Tau-Straße		29	Kastanie	M431-18	54	Keine ausreichende Stand- und Bruchssicherheit	ja
76	Rotherbaum	Mittelweg		0	Kastanie	M210-209	59	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
77	Lokstedt	Mölenwisch	Kollaustraße	90	Quercus robur	M217-11	118	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
78	Stellingen	Molkenbührstraße		15	Spitzahorn	M238-11	54	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
79	Eimsbüttel	Müggenkampstraße		44	Robinie	M311-5	45	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
80	Niendorf	Niendorfer Höhe		g1	Esche	N113-5	36	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
81	Niendorf	Niendorfer Straße		99	Erle	N116-223	49	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
82	Niendorf	Niendorfer Straße		g100	Erle	N116-23	33	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
83	Niendorf	Nordalbinerweg		16	Vogelkirsche	N151-340	14	Konkurrenzdruck / Dichtstand-[Bestandspflege]	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
84	Niendorf	Ohmoor		90	Birke	O070-84	43	Keine ausreichende Stand- und Bruchssicherheit	nein. Nur Teilfällung
85	Niendorf	Ohmooring		26	Robinia pseudoac	O201-123	27	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
86	Niendorf	Ostfaltenweg		46	Salix caprea	O151-31	64	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
87	Eidelstedt	Ottensener Straße		80	Zierkirsche	O161-34	19	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
88	Niendorf	Paßborghöhe	Teutonenweg	63	Fichte	P044-16	22	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Zuwegung Reihenhäuser
89	Niendorf	Paßborghöhe	Teutonenweg	65	Fichte	P044-17	19	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Zuwegung Reihenhäuser
90	Niendorf	Paul-Sorge-Straße		145	Traubenkirsche	P048-81	19	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
91	Niendorf	Quedlinburger Weg		4	Crataegus monog	Q004-7	20	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
92	Rotherbaum	Rappstraße		8	Sorbus Intermedia	R049-1	15	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
93	Stellingen	Reichsbahnstraße	Parkplatz	99	Weide	R112-255	29	Keine ausreichende Stand- und Bruchssicherheit	nein. Naturverjüngung vorhanden
94	Niendorf	Reinhold-Meyer-Straße		27	Eberesche	R429-42	8	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
95	Eimsbüttel	Rellinger Straße		59	Stadtbirne	R148-59	12	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
96	Niendorf	Robert-Blum-Straße		13	Ulme	R215-31	33	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Wildwuchs an Grundstücksgrenze.
97	Niendorf	Sachsenweg		g78	Erle	S010-190	34	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
98	Niendorf	Sachsenweg		97	Birke	S010-194	17	Konkurrenzdruck / Dichtstand-[Bestandspflege]	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
99	Schnelsen	Schleswiger Damm		0	Fraxinus excelsior	S200-1389	20	Keine ausreichende Stand- und Bruchssicherheit	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
100	Schnelsen	Schleswiger Damm	Modering		Prunus padus	S200-1407	24	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Naturverjüngung vorhanden
101	Schnelsen	Schleswiger Damm	Modering	9	Betula pendula	S200-193	32	Keine ausreichende Stand- und Bruchssicherheit	nein. Naturverjüngung vorhanden
102	Schnelsen	Schleswiger Damm		0	Fraxinus excelsior	S200-490	22	Keine ausreichende Stand- und Bruchssicherheit	nein. Naturverjüngung vorhanden
103	Schnelsen	Schleswiger Damm	Modering	11	Betula pendula	S200-758	31	Keine ausreichende Stand- und Bruchssicherheit	nein. Naturverjüngung vorhanden
104	Rotherbaum	Schlüterstraße		10	Acer platanoides	S220-34	32	Sturmschaden	ja

fidNr	Ortsteil	Straße	Straße(2)	HNR	Baumart	Pflanzstandort-nummer	StDm in cm	Fällgrund	Ersatzpflanzung am Standort sinnvoll
105	Niendorf	Schmiedekoppel		0	Eiche	S919-73	54	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
106	Eidelstedt	Schnackenburgallee		160	Feldahorn	S247-357	11	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Nur Teilfällung
107	Eidelstedt	Schnackenburgallee		g112	Eiche	S247-233	30	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
108	Niendorf	Seesrein	Paul-Sorge-Straße	63	Eiche	S387-23	8	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
109	Niendorf	Steendammswisch		39	Eberesche	S606-164	40	Keine ausreichende Stand- und Bruchsicherheit	ja
110	Niendorf	Steendammswisch		2a	Sorbus intermedia	S606-5	63	Keine ausreichende Stand- und Bruchsicherheit	ja
111	Stellingen	Stellinger Steindamm	Gazellenkamp	203	Eberesche	S668-34	33	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
112	Lokstedt	Stresemannallee	Unnastraße		Ulmus minor	S741-265	15	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Naturverjüngung vorhanden
113	Lokstedt	Stresemannallee		0	Acer campestre	S741-293	26	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
114	Eimsbüttel	Telemannstraße		27	Carpinus betulus	T044-75	15	Konkurrenzdruck / Dichtstand-[Bestandspflege]	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
115	Niendorf	Teutonenweg		93a	Eberesche	T050-69	24	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
116	Stellingen	Theodor-Schäfer-Damm	Flamingoweg	g9	Kiefer	T226-33	16	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
117	Stellingen	Tigerstraße	Torstraße	22	Birke	T094-9	39	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	nein . Sämling Grundstücksgrenze.
118	Lokstedt	Veilchenstieg	Grandweg	122	Esche	V018-58	27	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja
119	Schnelsen	Wählingsallee		16	Prunus padus	W009-141	25	Keine ausreichende Stand- und Bruchsicherheit	nein. Dominanter Baumbestand vorhanden
120	Schnelsen	Wendlohstraße		g183	Eberesche	W167-270	40	Keine ausreichende Stand- und Bruchsicherheit	ja
121	Schnelsen	Wendlohstraße		165	Sorbus intermedia	W167-144	30	Keine ausreichende Stand- und Bruchsicherheit	ja
122	Niendorf	Wilzenweg		2	Prunus serotina	W445-9	42	Mangelnde Vitalität (absterbend bis abgestorben)	ja