



**Freie und Hansestadt Hamburg**  
 Bezirksamt Bergedorf  
 Bezirksversammlung

<b>Mitteilung öffentlich</b>	Drucksachen-Nr.: <b>20-1362.02</b>
	Datum: 05.01.2018
	Aktenzeichen:

<b>Beratungsfolge</b>		
	<b>Gremium</b>	<b>Datum</b>
	Regionalausschuss	16.01.2018

### **Maßnahmen der Bestandspflege in der Saison 2017/2018**

**Sachverhalt:**

Maßnahmen der Bestandspflege an Bäumen und Büschen in der Saison 2017/2018 an Gewässern und Hochwasserschutzanlagen südlich der BAB 25

Stand: Dezember 2017

<b>Nr.</b>	<b>Belegenheit mit Begründung</b>	<b>Art der Maßnahmen</b>
	<b>Baumarbeiten an den Gewässern</b>	
<b>1</b>	Verlegte Brookwetterung bei Curslackter Deich 387 Rückschnitt aus dem Gewässerprofil wegen Überalterung des Bestandes und Sturmbeschädigung	15 Erlen STU 60 -9+0 cm fällen 3 Weiden/Birken STU 91- 120 cm fällen 2 Erlen/Birken STU 14 cm fällen 2 Weiden STU 160 und 190 cm fällen vom Sturm beschädigt bzw. umgebrochen.
<b>2</b>	Verlegte Brookwetterung Höhe Boldstraße Rückschnitt aus dem Gewässerprofil wegen Behinderung der Unterhaltung	11 Eichen/Pappeln/Weiden STU 30 -60 cm fällen 3 Weiden STU 91 – 120 cm fällen 1 Weide STU 121- 150 cm fällen 720 m <sup>2</sup> Busch und Weiden bis STU 30 cm erdgleich zurück schneiden
<b>3</b>	Verlegte Brookwetterung Zw. BAB Auffahrt Bergedorf und Curslack Rückschnitt aus dem Gewässerprofil wegen Behinderung der Unterhaltung	1 Vierstämmige Weide STU 180 und 240 cm fällen und roden.
<b>4</b>	Dove Elbe Bei Neuengammer Hausdeich 602	1 Tanne STU 80 cm fällen und roden 1 Weide STU 60 cm fällen und roden

	Rückschnitt wegen Überalterung des Bestandes und Gefährdung der Anliegergrundstücke	1 Weide STU 140 cm fällen und roden 1 Weide STU 360 cm fällen und auf Stock zurück schneiden.
5	Dove Elbe Ggü Neuengammer Hausdeich 629 Rückschnitt wegen Überalterung des Bestandes und Gefährdung der Anliegergrundstücke	2 Kopfweiden STU 180 cm fällen 2 Kopfweiden STU 240 cm fällen 1 Birke STU 180 cm fällen
6	Dove Elbe Bei Neuengammer Hausdeich 184/186 Bäume vom Sturm beschädigt und gefährden der Anliegergrundstücke	1 Weide STU 270 cm fällen sturmgeschädigt. 1 Birke STU 150 cm fällen sturmgeschädigt
<b>Nr.</b>	<b>Belegenheit mit Begründung</b>	<b>Art der Maßnahmen</b>
7	Schöpfwerksgraben Kiebitzbrack Höhe Schöpfwerk Rückschnitt aus dem Gewässerprofil wegen Behinderung der Unterhaltung	720 m <sup>2</sup> Brombeeren roden
8	Pumpwerksgraben Riepenburg Zwischen Pumpwerk und Gose Elbe Rückschnitt aus dem Gewässerprofil wegen Behinderung der Unterhaltung durch Überalterung des Bestandes	13 Weiden STU 90 – 120 cm fällen 9 Weiden STU 120 – 150 cm fällen 28 Kopfweiden auf Kopf zurück schneiden 7 Erlen STU 90 – 120 cm fällen 48 m <sup>2</sup> Brombeeren roden 900 m <sup>2</sup> Büsche und Unterholz auf Stock zurück schneiden.
9	Südlicher Kirchwerder Sammelgraben Rückschnitt aus dem Gewässerprofil wegen Behinderung der Unterhaltung durch Überalterung des Bestandes	1 Birke STU 70 cm fällen und roden 40 m <sup>2</sup> Brombeeren zurück schneiden
10	Ochsenwerder Schöpfwerksgraben bei Ochsenwerder Norderdeich 104 Rückschnitt wegen Überalterung des Bestandes und Gefährdung der Anliegergrundstücke	3 Pappeln STU 121 -150 cm fällen 3 Pappeln STU 151 -180 cm fällen 4 Pappeln STU 181 – 210 cm fällen 245 m <sup>2</sup> Brombeeren roden.
11	Tatenberger Hauptgraben beim KLV Bieberhof Rückschnitt aus dem Gewässerprofil wegen Behinderung der Unterhaltung	750 m <sup>2</sup> Büsche und Unterholz bis STU 60cm auf Stock zurück schneiden 20 Stk Bäume auf 5,0 m Höhe aufasten
<b><u>Baumarbeiten an den Hochwasserschutzanlagen</u></b>		
1	Moorfleeter Hauptdeich Außendeich Dkm 30,8 – 31,3 Rückschnitt des Baumbewuchses im Vorland wegen Überhang und Baumbruch durch Sturmschaden	25 Weidenäste von STU 40 – 90 cm 2 – 3 m über die Deichgrundgrenze zurück schneiden 1 Weide STU 190 cm fällen vom Sturm in Schräglage 1 Weide STU 130 cm fällen vom Sturm in Schräglage
2	Warwischer Hauptdeich Dkm 16,5 bis 17,2 AD Pflugeschnitt des Strauchweiden-gürtels am Wrauster Bogen.	90 m Strauchweiden im Außendeichbereich, auf Stock zurück schneiden Teilbereich von ca. ¼ des Bestandes
3	Hower Hauptdeich Außendeich Dkm 14,5 Rückschnitt des Baumbewuchses im Vorland wegen Überwuchs	25 m <sup>2</sup> Weidenbusch mit STU 10 – 40 cm zurück schneiden



Nr.	Belegenheit mit Begründung	Art der Maßnahmen
4	<b>Schleusendamm Binnendeich von Dove Elbe Schleuse bis Neuengammer Hausdeich Rückschnitt wegen Überalterung des Bestandes und Gefährdung der Anlie- gergrundstücke</b>	<b>6 Eschen STU 30 – 90 cm fällen und roden 9 Eschen STU 91-120 cm fällen und roden 7 Eschen STU 121–160 cm fällen und roden 2 Eschen STU 210 cm fällen und roden 1 Eschengruppe mit 10 Stämmen STU 50 bis 120 cm fällen und roden 1 Esche doppelstämmig fällen und roden</b>
5	<b>Ochsenwerder Norderdeich Baumpflege wegen Behinderung der Mäharbeiten und Überwuchs auf Deichflächen und Straße</b>	<b>Bei Nr. 28 a 3 Eschen auf 5,0 m Höhe aufasten Bei Nr. 38 10 Weidenstämme STU 20 -40 am Stamm zurück schneiden 1 Birnbaum STU 70 cm fällen und roden Bei Nr. 50 1 Esche STU 70 cm fällen und roden. Bei Nr. 58 gegenüber 26 Linden auf Kopf und Seitentriebe zurück schneiden.</b>
6	<b>Vorderdeich Baumpflege wegen Behinderung der Mäharbeiten und Überwuchs auf Deichflächen und Straße</b>	<b>Bei Nr. 329 1 Trauerweiden auf 3,5 – 4,0 m aufasten Bei Nr. 261: 1 Eschen auf 5,0 m aufasten Bei N. 223: 1 Weide auf 3,50 m aufasten Bei Nr. 207: 1 Eiche auf 3,5 m aufasten Bei Nr. 217: 1 Birnbaum STU 70 cm fällen und roden Bei Nr. 185 geg. 1 Kopfweide auf Kopf zurück schneiden. Bei Nr. 119 geg. 1 Kopfweide auf kopf zurück schneiden Bei Nr. 81 -83 20 m<sup>2</sup> Weidenbüsche zurück scheiden Bei Nr. 35: 30 m<sup>2</sup> Weidenbüsche zurück schneiden</b>
7	<b>Neuengammer Hausdeich Baumpflege wegen Behinderung der Mäharbeiten und Überwuchs auf Deichflächen und Straße</b>	<b>Bei Nr. 597 10 m<sup>2</sup>Weidenbusch zurück scheiden Bei Nr. 569: 8 Weidenäste STU bis 20 cm am Böschungsfuß zurück schneiden.</b>

**Petitur/Beschluss:**

Der Regionalausschuss nimmt Kenntnis.

**Anlage/n:**

---